D1561/

NORME INTERNATIONALE

ISO
3461-1
Première édition
1988-06-15

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Principes généraux pour la création de symboles graphiques —

Partie 1 : Symboles graphiques pour le matériel

General principles for the creation of graphical symbols —

Part 1 : Graphical symbols for use on equipment

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

Numéro de référence
ISO 3461-1 : 1988 (F)

Sommaire

Page

Avant-propos iii

1 Domaine d'application 1

2 Références 1

3 Définitions 1

4 Signification 2

5 Combinaison de symboles graphiques 2

6 Forme 2

7 Principes d'élaboration 2

8 Conception 3

9 Grille de base 4

10 Utilisation des symboles graphiques 4

11 Codes de désignation 5

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

BIBLIOTHEQUE DU CERIST

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procedures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3461-1 a été élaborée conjointement par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes,* et le comité d'études CEI/CE 3, *Documentation et symboles graphiques,* et est également publiée en tant que CEI 416: 1988.

L'ISO 3461-1 : 1988 et la CEI 416 : 1988 annulent et remplacent l'ISO 3461: 1976 et la CEI 416: 1972, qui ont été harmonisées afin de produire la présente partie de l'ISO 3461.

L'ISO 3461 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Principes généraux pour la création de symboles graphiques :*

— *Partie 1 : Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

— *Partie 2 : Symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits.*

Toutes les normes sont sujettes à révision et l'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que, au moment de la publication de la présente partie de l'ISO 3461, les éditions des normes indiquées en référence étaient en vigueur. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

© **Organisation internationale de normalisation, 1988** •

Imprimé en Suisse